

Ochranné pomůcky - Polomasky bez ventilu

Art: 08110

X 100 FFP1 NRD



- respirační ochrana proti prachu a kouři, v případě, že celková koncentrace disperzní fáze aerosolu nepřesahuje 4 NDS
- balení - 800/100 ks

Art: 08111

X 200 FFP2 NRD



- respirační ochrana proti prachu a kouři, v případě, že celková koncentrace disperzní fáze aerosolu nepřesahuje 9 NDS
- balení - 700/100 ks

Art: 08112

FS-910 A FFP1 NR D



- respirační ochrana proti prachu a kouři, v případě, že celková koncentrace disperzní fáze aerosolu nepřesahuje 4 NDS
- použití - netoxický prach, zemědělský průmysl, potravinářský průmysl, dřevo, zpracování měkkého dřeva
- nosní svorka a nosní těsnění
- balení - 500/10 ks

CE EN 149: 2001 + A1: 2009

Ochranné pomůcky - Polomasky bez ventilu

Art: 08113

FS-920 A FFP2 NR D



CE EN 149: 2001 + A1: 2009

- respirační ochrana proti prachu a kouři, v případě, že celková koncentrace disperzní fáze aerosolu nepřesahuje 10 NDS
- použití - průměrný toxické částice, prach, azbest, měď, baryum, titan, vanad, chrom, mangan, tvrdé dřevo prach, hornictví, chemický, ocel
- nosní svorka a nosní těsnění
- balení - 500/10 ks

Art: 08114

TY1719-FFP1



CE EN 149: 2001

- respirační ochrana proti prachu a kouři, v případě, že celková koncentrace disperzní fáze aerosolu nepřesahuje 4 NDS
- použití - netoxický prach, zemědělský, potravinářský a dřevozpracující průmysl
- nosní svorka a nosní těsnění
- balení - 400/20 ks

Art: 08115

TY0919 FFP1S



CE Cat.3 EN 149: 2001

- ochrana proti netoxickým aerosolům v kapalně nebo pevně podobě (např olejové mlhy.), v koncentracích 4,5xOEL nebo 4xAPF (NDS)
- nosní svorka a nosní těsnění
- balení - 400/20 ks

Ochranné pomůcky - Polomasky bez ventilu

Art: 08116

art.FFP2S



- ochrana proti netoxickým aerosolům v kapalně nebo pevně podobě (např olejové mlhy.), v koncentracích 12,5xOEL nebo 10xAPF (NDS)
- nosní svorka a nosní těsnění
- balení - 400/20 ks

CE Cat.3 EN 149: 2001